

通学路における危険箇所 対策メニュー一覧表

箇所No.	要望年度	合同点検実施年度	学校名	道路種別	現 況	危険箇所所在地	要望内容	利用人数	対策メニュー	関係機関
1	R4	R4	東陽小学校	国道294号線	車やトラックがスピードを出しやすく、歩道も狭い。回り道、送迎で対応している。歩道の縁石が低く、危険を感じる。	東陽小 横 国道294号線	歩道の設置	14	ドット線やポールコーンの設置を検討	土木事務所
									R4.11 対応済	
2	R3	R3	田代友愛小学校	町道山梨子茗ヶ沢線	トラックアートの館とレストラン蒸気機関車の間を流れる川に架かる橋の道幅が、狭く歩道もない。交通量も多いためとても危険である。危険である。	那須町大字高久甲 5727番地 とりっくあーとびあ付近	橋の道路拡幅及び歩道の設置	23	注意喚起看板の増設を検討	総務課
	R4									
3	R4	R4	田代友愛小学校	町道穂積大日向線	大日向公民館からりんどうラインまでの区間は歩道がなく、道幅も狭いため危険である。	高久甲5741-1～高久甲5728まで	歩道の設置	8	グリーンベルトの設置を検討	建設課
4	R4	R4	田代友愛小学校		那須街道を渡るための横断歩道。「nenn NASUKOUGEN」側から渡ると、車道の見通しが悪く危険である。	高久甲5461-1付近	カーブミラーの設置	数人	注意喚起看板の増設を検討	総務課
5	R2	R3	那須高原小学校	主要地方道湯本小島線	信号のない丁字路交差点。主要地方道湯本小島線「ロイヤルロード」は制限速度50km以下の所ではあるが、多くの車はスピードを出してくる。道は緩やかにカーブをしているため、見通しが良くない。大沢方面からの道路との交差点に横断歩道はあるが、ロイヤルロード渋滞時は、信号がないため大沢方面から来た車は右左折時困難をきたす。また、歩行者や自転車の横断にも大変危険な場所である。	高久丙1589	信号機の設置	10	今年度信号機設置を上申	警察署
	R3									
	R4								警察署に信号機の設置を要望	

通学路における危険箇所 対策メニュー一覧表

箇所No.	要望年度	合同点検 実施年度	学校名	道路種別	現 況	危険箇所所在地	要望内容	利用人数	対策メニュー	関係機関
6	R4	R4	黒田原小学校	町道黒田原～松の倉線	道幅が狭く、歩道がない。速度を出す車もあり、危険。	那須町寺子丙4-98付近	でこぼこ 又は 視覚的な注意喚起	7	路面標示等を検討	建設課
									注意喚起看板の設置を検討	総務課
7	R3	R3	黒田原小学校	町道音羽町2西大久保線	歩道が無く、道路も狭いので危険。	寺子丙3-161付近	グリーンベルトの設置	52	路面標示等を検討	建設課
	R4								注意喚起看板増設を検討	総務課
8	R3	R3	黒田原小学校	町道黒田原中学校北線	歩道が無いため、危険。	那須町寺子丙104-5	歩道の設置	7	通学路変更を検討	学校教育課
	R4								路面標示等を検討	建設課
									注意喚起看板増設を検討	総務課