

通学路における危険箇所 対策メニュー一覧表

箇所 No.	要望年度	点検実施年度	学校名	道路種別	現 況	危険箇所所在地	要望内容	利用人数	対策メニュー	関係機関
1	R5	R5	東陽小学校	町道東岩崎線	道幅が狭く、歩道もない。 小川があり、赤いポールはあるが、危険を感じる。	大字東岩崎191-3付近	看板の設置	14	建築物があり、歩道の設置は不可。ガードレールについては設置基準を満たさない。看板の設置を検討。	町建設課 町総務課
							歩道、ガードレール等安全設備の設置			
2	R5	R5	高久小学校	町道丸山・松子線	歩道がない道路を児童が通行するのは危険なため、歩道整備を進めてほしい。	高久甲968-1付近から高久小学校に向かう道丸山橋を含む	歩道整備	18	歩道整備を実施予定	町建設課
3	R5	R5	那須高原小学校	町道・池田高久駅線 那須西郷線	・信号のない交差点T字路りんどう湖方面から登校する児童は、歩道が狭く危険である。	大字高久丙1338付近	安全な歩道の設置	18	ゆうゆう路肩の設置を予定	土木事務所
4	R5	R5	那須高原小学校	那須グリーンライン 県道那須西郷線	・グリーンラインの往来は激しく、スピードを出している車が多い。横断する際、井上工務店前は、カーブで見通しが悪く、危険である。	大字高久丙1714付近	横断歩道の設置	3	横断歩道の設置基準を満たさないため、注意喚起看板を設置し、対応済。	町総務課
							横断旗の設置			
5	R5	R5	黒田原小学校	町道黒田原・松ノ倉線	見通しが悪い。歩道がない。	那須町豊原甲4895-16付近	歩道をもう少し太くし、縁石を設置してほしい。	5	拡幅は構造物があり、不可能。現在の幅員では縁石の設置は不可。対応として、通学路であることの路面標示を実施し、対応済。	町建設課
6	R5	R5	那須高原小学校	県道湯本漆塚線	・信号のない交差点T字路ロイヤルロードとの交差点は、見通しが悪く、常時、車両の往来が多い。横断歩道があるものの、横断する際は、細心の注意を払う必要がある。	大字高久丙1589	信号機の設置	8	信号機の設置要望を栃木県警察に要望済。	町総務課 警察署